



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Mlýnek na kávu s rotujícími břity Starbucks Barista



Společnost Starbucks dobrovolně stahuje z prodeje svůj mlýnek na kávu s rotujícími břity Starbucks Barista a to kvůli potencionálnímu bezpečnostnímu riziku, které může nastat v případě, že nejsou dodrženy správné instrukce týkající se provozu a čištění. Při odstraňování mleté kávy hrozí nebezpečí, že se kávový mlýnek bude stále otáčet i v případě, že je přístroj vypnut.

Jestliže jste si zakoupili kávový mlýnek s rotujícími břity Starbucks Barista v období mezi březnem 2002 a březnem 2009, zavolejte na číslo 602 250 487 nebo navštivte webové stránky Starbuckscoffee.cz, kde se dozvíte více informací o možnosti výměny kávového mlýnku za nový.

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá.

Omlouváme se za nepříjemnosti, které vám stáhnutí tohoto výrobku z prodeje může způsobit.